



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии ГБПОУ
«Алексеевское профессиональное училище»
К. Ф. Иванова
(подпись)

« 03 » февраля 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 2 от « 03 » февраля 2021 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Алексеевское профессиональное училище»

(полное юридическое наименование объекта)

446643 Самарская область, Алексеевский район, п. авангард, ул. Рабочая, д. 1, Литера М, м. тел./факс 8(84671)4-81-66, роо_ru73_alks@samara.edu.ru, Иванова
Кристина Федоровна, и. о. директора

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта

п. Авангард

2. Ведомственная принадлежность

Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности

Образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

Областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг

120/120

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта

отдельно стоящее здание; 2 этажа; фундамент железобетонные блоки; стены кирпичные, утепленные плитами из стекло-волокна, облицован сайдингом; перекрытия железобетонные; полы бетонные, из керамической плитки, линолеум. Отделка –покраска, побелка.

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов

Центральный вход – 1, эвакуационный выход – 1

8. Год постройки

2002 г.

9. Год последней реконструкции

-

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	отсутствует		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,0	К, О	Реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	Создание	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	Установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	6 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	4 м отсутствует	К		Не требуется
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	отсутствует			Не требуется
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	отсутствует			Не требуется
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	отсутствует			Не требуется

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	отсутствует			Не требуется
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	отсутствует	К, С, О		Не требуется
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,05 м			
	Места отдыха**	наличие	отсутствует	К, О	создание	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	25 м	К,О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	отсутствует		создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует		создание	
1.4. Открытая лестница отсутствует (не требуется)						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м				
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Единообразная геометрия ступеней	наличие				
	Высота подступенка	0,12-0,15 м				
	Ширина проступей	0,35-0,4 м				
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8-0,9$ м				
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие				
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м				
	высота поручней	0,9 м				
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие				
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м				
	1.5. Пандус на рельефе отсутствует (не требуется)					
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м				
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$				
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м				
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м				
	нетравмирующие завершения поручней	наличие				
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м				
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие				
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие				
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,30			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,7 x 2,40	О, С		
	Габариты площадки с пандусом	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	2,6 x 2,40	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	(ширина x глубина)					
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствует			Не требуется
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К	Установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	О, С	Замена	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	Установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствует	С	Установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	Установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	Установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	Установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота поручней	0,9 м		О, С		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие		О, С		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	0,9	К	реконструкция	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	7,16	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	2,4	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		отсутствует			Не требуется
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м				
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует			Не требуется
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие				
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует			Не требуется
	Звуковой маяк у входа**	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световой маяк у входа**	наличие	отсутствует	Г	установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты(глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м	1,90x2,60	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции –	1,2	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		≥0,9 м				
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – < 0,014 м, общая высота – ≤ 0,028 м	0,15	К	Реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует			Не требуется
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа, отсутствует (не требуется)						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие				
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие				
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	на высоте	0,9 м				
	нетравмирующие завершения поручней	наличие				
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м				
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа отсутствует (не требуется)						
	Ширина марша	≥ 1,0 м				
	Угол уклона	≤ 5 °				
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м				
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м				
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м				
	нетравмирующие завершения поручней	наличие				
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м				
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие				
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие				
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие				
	мобильный	наличие	-			
3.3. Коридоры/холлы 1 этаж						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	3,71	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	есть	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	-			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	отсутствует	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	есть	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1	О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	1	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	О,С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	отсутствует	С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.3.1 Коридоры/холлы 1 этаж						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,95	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	есть	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	-			
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	отсутствует	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствует			Не требуется
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж				
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	отсутствует	С		Не требуется
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	О,С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	отсутствует	С	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) отсутствует (не требуется)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие				
	Контрастная маркировка	наличие				
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие				
	на высоте	0,9 м				
	нетравмирующие завершения поручней	наличие				
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие				
3.5. Пандус внутренний на этаже отсутствует (не требуется)						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м				
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$				
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м				
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м				
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие				
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) № 1						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствует	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	на высоте	0,9 м		О, С		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	Завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	≥ 0,3 м		О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствует	С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	отсутствует	С	установка	
3.7. Лифт пассажирский отсутствует (не требуется)						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов – $\geq 1,1 \times 1,4$ м				
	ширина дверного проема	при новом строительстве – $\geq 0,95$ м, для действующих объектов – $\geq 0,8$ м				
	Зеркало**	наличие				
	Поручни**	наличие				
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие				
	Знак доступности	наличие				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие				
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие				
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок отсутствует (не требуется)						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м				
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м				
Обслуживание в учебных кабинетах, учебно-производственных мастерских 1 этаж, 2 этаж						
4.2. Обслуживание в кабинете						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,9	К		
	Высота порога	отсутствие	0,02	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м		К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	отсутствует	О	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,64-0,70-0,76	К, О		
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) отсутствует (не требуется)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %				
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м				
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2				
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие				
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	есть	Г		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	отсутствует	К, О, С	создание	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	создание	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	создание	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	да	К		
	Кабины для инвалидов:		отсутствует		реконструкция	
	количество кабин	> 1 шт.		К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С		
	Унитаз:		есть			
	опорные поручни	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	откидные поручни**	наличие	отсутствует	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	отсутствует	К	установка	
	крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Раковина:		есть			
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,80	К, О		
	опорный поручень	наличие	отсутствует	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствует	К, О	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,3x0,85	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	отсутствует	К	установка	
	Душевые:		отсутствует		установка	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м				
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м				
	опорный поручень	наличие				
	Система тревожной сигнализации	наличие				
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,9	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,02	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствует	С	установка	
	высота размещения	1,3-1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие		С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1шт.)	отсутствует	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1шт.)	отсутствует	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

7. Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

На территории объекта: установить табличку с информацией об объекте; расширение прохода калитки; установка указателей направления движения; обустроить место отдыха

На входной группе: установить нескользкое покрытие на лестницах и входных площадках; создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз; создать контрастную окраску первой и последней ступени; установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением); установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам; установка кнопки вызова. Установка звукового и светового маяка у входа. Реконструкция пандуса в соответствии с нормативами.

На путях передвижения: создать рельефные тактильные полосы перед маршем вверх и вниз; контрастную окраску первой и последней ступени; установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями; установка указателей направления движения, входа, выхода; установка пиктограммы (доступность, вход, выход); установка речевых информаторов и маяков, экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; аудиовизуальной информационно-справочной системы; установка тактильной схемы; обозначение контрастно окрашенной полосой на участках пола перед поворотом и дверями, обозначение контрастной маркировки дверных проемов.

В зоне оказания услуги: заменить пороги; установить обозначающие таблички тактильные, визуально контрастные; определить зоны для кресла-коляски и долю мест колясочников.

В санитарно-бытовых помещениях: оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормативными требованиями (установить знак доступности помещения, тактильную маркировку санузла; создать тактильную направляющую полосу к кабине, осязаемую ногой и тростью, установить опорные и откидные поручни возле унитаза, расширение дверного проема входной двери, также двери в кабинку; реконструкция габаритов кабинок; установка водопроводного крана с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа; установка зеркала поворотного; установка писсуара в мужской кабинке, установка тревожной кнопки). Оборудовать душевые кабины в соответствии с нормативными требованиями (вход и передвижение на уровне пола, установить поручни и т. д.)

По средствам информации и коммуникации на объекте: установить визуальные средства информации о предоставлении услуг для инвалидов (надписи, указатели, пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги), приобрести текстофоны, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, установит световые текстовые табло для вывода оперативной информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

и. о. директора ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»

(должность)

Иванова К. Ф.

(подпись)

« 05 » февраля 2021 г.