



УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное  
училище»

К. Ф. Иванова

(подпись)

« 03 » февраля 2021 г.

## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 1 от « 03 » февраля 2021г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Алексеевское профессиональное училище»

(полное юридическое наименование объекта)

446643 Самарская область, Алексеевский район, п. Авангард, ул. Рабочая, д. 1, тел./факс 8(84671)4-81-66, poe\_pu73\_alks@samara.edu.ru, Иванова Кристина Федоровна, и. о. директора

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта

п. Авангард

2. Ведомственная принадлежность

Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности

Образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

Областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг

360/220

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта

отдельно стоящее здание; 3 этажа; фундамент бетонные блоки; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы бетонные

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов

Центральный вход – 1, эвакуационный выход – 1

8. Год постройки

1989 г.

9. Год последней реконструкции

-

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	<b>отсутствует</b>		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки	<b>нет</b>		
Регулируемые переходы	<b>нет</b>	со звуковой сигнализацией	<b>нет</b>
Нерегулируемые переходы	<b>нет</b>		
Внеуличные переходы	<b>нет</b>	с пандусом	<b>нет</b>
		с подъемником	<b>нет</b>
Тактильные указатели	<b>нет</b>		
Перепады высоты на пути движения	<b>нет</b>	Съезды с уклоном более 10%	<b>нет</b>
Открытые лестницы	<b>нет</b>	Пандусы с уклоном более 8%	<b>нет</b>
Поручни на лестницах	<b>нет</b>	Поручни на пандусах	<b>нет</b>

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,0	К, О	Реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	Создание	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	Установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	6 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м  не менее 2,0 x 1,8 м	6 м  отсутствует	К		Не требуется
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	отсутствует			Не требуется
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	отсутствует			Не требуется
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	отсутствует			Не требуется
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	отсутствует			Не требуется

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	отсутствует	К, С, О		Не требуется
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,05 м			
	Места отдыха**	наличие	отсутствует	К, О	создание	
<b>1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	25 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	отсутствует	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К	установка	
<b>1.4. Открытая лестница отсутствует (не требуется)</b>						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м				
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней				
	Единообразная геометрия ступеней	наличие				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота подступенка	0,12-0,15 м				
	Ширина проступей	0,35-0,4 м				
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8-0,9 м				
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие				
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	расстояние между поручнями	≥ 1,0 м				
	высота поручней	0,9 м				
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие				
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м				
	<b>1.5. Пандус на рельефе отсутствует (не требуется)</b>					
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м				
	Угол уклона	≤ 5 °				
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м				
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м				
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	нетравмирующие завершения поручней	наличие				
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м				
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие				
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие				
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,45			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,5 x 4,85	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	1,5 x 6,05	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствует			Не требуется
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствует	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	высота поручней	0,9 м		О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4$ м**	наличие		О, С		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,2	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	3,79°	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,45	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	да	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0,9-1,0	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,8	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	1,0	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	да	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,2x1,2	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	отсутствует			Не требуется

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует			Не требуется
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует			Не требуется
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует			Не требуется
	Звуковой маяк у входа**	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световой маяк у входа**	наличие	отсутствует	Г	установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты(глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – $(1,5-1,8) \times 2$ м	4,4x1,7	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	2,6	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – < 0,014 м, общая высота – ≤ 0,028 м	0,05	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	С		Не требуется
<b>3. Пути движения на объекте(для доступа в зону оказания услуги)</b>						
<b>3.1. Лестница на уровень 1-го этажа, отсутствует (не требуется)</b>						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие				
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие				
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	на высоте	0,9 м				
	нетравмирующие завершения поручней	наличие				
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м				
<b>3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа отсутствует (не требуется)</b>						
	Ширина марша	≥ 1,0 м				
	Угол уклона	≤ 5 °				
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м				
	Поручни с двух сторон:	наличие				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м				
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м				
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м				
	нетравмирующие завершения поручней	наличие				
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м				
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие				
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие				
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие				
	мобильный	наличие				
	3.3. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,30	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	5,7x2,9	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	-	К,О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	К, Г	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	отсутствует	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	есть	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	$\geq 1$ на этаж	2	О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	$\geq 1$ на этаж	2	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	О,С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	отсутствует	С	Установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) отсутствует (не требуется)</b>					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие				
	Контрастная маркировка	наличие				
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие				
	на высоте	0,9 м				
	нетравмирующие завершения поручней	наличие				
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие				
	<b>3.5. Пандус внутренний на этаже отсутствует (не требуется)</b>					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м				
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$				
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м				
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м				
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	Наличие				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) № 1,2						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствует	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	на высоте	0,9 м	отсутствует	О, С	установка	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	≥ 0,3 м	отсутствует	О, С	установка	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствует	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	отсутствует	С	установка	
3.7. Лифт пассажирский отсутствует (не требуется)						
	Кабина:					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$ м				
	ширина дверного проема	при новом строительстве – $\geq 0,95$ м, для действующих объектов $\geq 0,8$ м				
	Зеркало**	наличие				
	Поручни**	наличие				
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие				
	Знак доступности	наличие				
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие				
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок <b>отсутствует (не требуется)</b>						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м				
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м				
Обслуживание в учебных кабинетах № 11,12,14,15,17,21,23,24, 25,25а,26,27,31,32,34,35,36,37						
4.2. Обслуживание в кабинете						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,9	К		
	Высота порога	отсутствие	0,02	К, О	замена	
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м		К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	отсутствует	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	отсутствует	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,64-0,70-0,76	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	4.3. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) <b>отсутствует</b>					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$				
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м				
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	$\geq 2$				
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие				
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	есть	Г		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	есть	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	да	К		
	Кабины для инвалидов:					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	количество кабин	> 1 шт.	2	К, О		
	ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,7	К, О	реконструкция	
	габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	1,5	К, О, С	реконструкция	
	габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	1,3	К, О, С	реконструкция	
	Унитаз:		есть			
	опорные поручни	наличие	отсутствуют	К, О	установка	
	откидные поручни**	наличие	отсутствуют	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	0,7х1,2	К		
	крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	есть	О		
	Раковина:		есть			
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,80	К, О		
	опорный поручень	наличие	есть	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	есть	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	≥ 1,30 х 0,85 м	2,0 х 0,85	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	есть	О		
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	отсутствует	К	установка	
	Душевые:		отсутствует			Не требуется
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 x 1,5 м				
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	≥ 0,48 x 0,85 м				
	опорный поручень	наличие				
	Система тревожной сигнализации	наличие				
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	≥ 1,5 м	1,9	К, О, Г, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		$i \leq 4,5$ м				
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,02	К, О, Г, С	реконструкция	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствует	С	установка	
	высота размещения	1,3-1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1шт.)	отсутствует	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1шт.)	отсутствует	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

### 7. Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**На территории объекта:** установить табличку с информацией об объекте; расширение прохода калитки; установка указателей направления движения; обострить место отдыха

**На входной группе:** установить нескользкое покрытие на лестницах и входных площадках; создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз; создать контрастную окраску первой и последней ступени; установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением); установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам; установка кнопки вызова. Установка звукового и светового маяка у входа.

**На путях передвижения:** создать рельефные тактильные полосы перед маршем вверх и вниз; контрастную окраску первой и последней ступени; установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями; установка указателей направления движения, входа, выхода; установка пиктограммы (доступность, вход, выход); установка речевых информаторов и маяков, экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; аудиовизуальной информационно-справочной системы; установка тактильной схемы; обозначение контрастно окрашенной полосой на участках пола перед поворотом и дверями, обозначение контрастной маркировки дверных проемов.

**В зоне оказания услуги:** заменить пороги; установить обозначающие таблички тактильные, визуально контрастные; определить зоны для кресла-коляски и долю мест колясочников.

**В санитарно-бытовых помещениях:** установить знак доступности помещения, тактильную маркировку санузла; создать тактильную направляющую полосу к кабине, осязаемую ногой и тростью; установить опорные и откидные поручни возле унитаза, расширение дверного проема входной двери, также двери в кабинку; реконструкция габаритов кабинок; установка водопроводного крана с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа; установка зеркала поворотного; установка писсуара в мужской кабинке.

**По средствам информации и коммуникации на объекте:** установить визуальные средства информации о предоставлении услуг для инвалидов (надписи, указатели, пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги), приобрести текстофоны, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, установит световые текстовые табло для вывода оперативной информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

и. о. директора ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»  
(должность)  
Иванова К. Ф.  
(подпись)

« 03 » февраля 2021 г.

\*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С– немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К– инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

\*\*Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.